

SİDE ALEGRIA OTEL RİSK ANALİZ TABLOSU

		SİDE ALEGRIA HOTEL TEHÜKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ											
SGK SİCİL NO												YAYIN TARİHİ: 01.10.2026	
												GEÇERLİLİK TARİHİ: 30.09.2027	
NO	BÖLÜM/FAALİYET	TEHÜKE	RİSK	SONUÇ	ETKİ ALANI	OLASILIK	SİGHET	RİSK SKORU	RİSK DEĞERLENDİRMESİ	AÇIKLAMA TERMİN	ALINACAK ÖNLEM	SORUMLU	SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ TERMİN
1	ÖNBÜRO RESEPSİYON	Ekranlı Araçlarla Çalışma	Bilgisayar Ekranından yayılan zararlı ışınlar maruziyet	Yaralanma Göz Rahatsızlığı	Çalışanlar	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Ekranlı araçlarla çalışanlara, yansıma ve parlamaları önleyecek ekipman sağlanması ve bu ekipmanların kullanımı konusunda eğitim verilmesi.	İlgili birim sorumlusu	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
2	ÖNBÜRO RESEPSİYON	Vardiyalı Çalışma	Uyku bozuklukları, ilaç- uyku hapi kullanımı, sindirim problemleri, gece çalışanlar için sigara tüketiminin artışı	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	3	4	12	ÖNEMLİ RİSK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Vardiyalı çalışanlara, vardiyadan kaynaklanan hastalıklar hakkında eğitim verilmesi, vardiya değişimi arasında çalışanlara uyumaları için yeterli boş zaman verilmesi, gece vardiyasında güvenlik, yemek, sağlık hizmetine ulaşılabilir ve havalandırma konularına dikkat edilmesi	İlgili birim sorumlusu	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
3	ÖNBÜRO RESEPSİYON	Kapalı-Açık Ortamda Çalışma	Termal konfor şartlarının uygunsuz olması	Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar	3	3	9	ÖNEMLİ RİSK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Kötü iç ortam, hava kalitesini iyileştirmek için yeterli havalandırma yapılması, soğuk/sıcak maruziyetinin rahatsız edici düzeylere gelmesini önleyici ısıtma/ soğutma sistemleri kullanımı sağlanması.	İlgili birim sorumlusu	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
4	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Enfekte Çamaşırlar	Enfekte çamaşırlardan enfeksiyon bulaşması	Yaralanma Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar	3	4	12	ÖNEMLİ RİSK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**İş Hijyeni kurallarına uyumun sağlanması, kirli ve temiz çamaşırların ayrıştırılması, **Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlar(eldiven, maske) kullanmak, Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması el hijyeni uyumu **Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerinin düzenli yapılması ve bağımsızlanma/aşılama takiblerinin yapılması. **Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması **Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması **Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması **Bölümde atıkların kontrolü toplanması	İlgili birim sorumlusu	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
5	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Ütü Makinası	Sıcak yüzeylere temas neticesinde yaralanmalar	Yaralanma	Çalışanlar	2	4	8	ÖNEMLİ RİSK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Personellere mesleki eğitimlerinin verilmesi, uygun kişisel koruyucuların verilmiş olması ve kullanımının sağlanması, silindir ütü makinelerinde makine hareketli ve dönen kısımlarının kapalı ve fotoselli olması	İlgili birim sorumlusu	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
6	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Çalışan Makine ve Tezgahlar	Çamaşır yıkama, kurutma, utuleme işlerinin yapıldığı makineelerin neden olduğu ısı ve buhar nedeniyle baş ağrısı, bulantı, sinirlilik, bitkinlik, baygınlık, hızlı nabız atışı ve daha ileri düzeyde sorunlar	Yaralanma Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar	3	4	12	ÖNEMLİ RİSK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Klima ya da fan kullanımı, ısı kaynaklarının izolasyonu, sıcak alanların havalandırılmasının sağlanması, daha serin alanlarda geçirilecek kısa aralar verilmesi ve terlemeyi önleyici, serin tutan glyisler giyilmesi	İlgili birim sorumlusu	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

9	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Elektrikle çalışan makine ve ekipmanlar,	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpmasına bağlı iş kazaları	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	5	5	25	KAPALI EYLEMEZ RISK	Hemen iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskınlara olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmesi. “Çalışanlara elektrik güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi “Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmesi, bakım ve onarımının sağlanması. “Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanlarının bilgilendirilmesi ve arızaların en kısa sürede giderilmesi “Arızalı araç gereçlerin, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması “Elektrik güvenlik önlemlerine uyulması, tüm makine topraklamaları yapılması, “Tüm elektrik panolarının kapaklarının kilitle tutulması, pana önlerine yalıtkan paspas konulması	İlgili birim sorumlusu	4	4	16	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
10	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Çalışan Makine ve Ekipmanlar	Aşırı düzeyde gürültüye maruziyet ve buna bağlı işitme bozuklukları	Yaralanma Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar	3	4	12	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Gürültü ölçümü yaptırılması, “Gürültü azaltıcı önlemlerin alınması	İlgili birim sorumlusu	2	3	6	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
11	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma	Yaralanma	Çalışanlar	3	3	9	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Tertip ve düzenin sağlanması, çalışanların acele etmesini önleyici çalışma yöntemi belirlenmesi, çalışanlara ergonomik tehlikeler ve alınacak önlemler hakkında eğitim verilmesi	İlgili birim sorumlusu	2	2	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
12	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Islak ve Kaygan zemin	Düşme, yaaralanma, kazaları	Yaralanma	Çalışanlar Otel Misafirleri	2	5	10	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Dökülen sıvıların derhal temizlenmesi, ıslak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılması	İlgili birim sorumlusu	1	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
13	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Atıklar	Cam, çöpe atılmış iğne vb. atıklar nedeniyle enfeksiyon kapma, ciltte kesikler	Yaralanma Hastalık	Çalışanlar	3	3	9	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Çöp kutularında poşet kullanımı, bu tür atıklar için özel kutular temin edilmesi, uygun atık boşaltma ve taşıma teknikleri hakkında eğitim verilmesi	İlgili birim sorumlusu	2	2	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
14	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Yetersiz sayıda yangın söndürücüler	Yangına müdahale edememe sonucu maddi hasar, ve kayıplar	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Konuklar	4	5	20	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Yeterli sayıda Yangın söndürücü bulundurulması, yerlerinin işaretlenmesi, önlerinin kapatılmaması “Yerlerinin işaret levhaları ile belirtilmesi, muhtemel yangın çeşidine göre uygun söndürme cihazları temin edilmesi, bu cihazların 6 ayda 1 mutlak periyodik bakımlarının yapılması ve kayıt altına alınması	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
15	(KAT HİZMETLERİ) ÇAMAŞIRHANE ve TEMİZLİK HİZMETLERİ	Elektrik pano ve tesisatının uygunuz olması	Elektrik kaçakları sonucu yangın çıkması, akıma kapılma	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Konuklar	4	5	20	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Uygun uyarı, ikaz işaret ve işaretçilerinin kullanımı,elektrik kaçaklarının önlenmesine yönelik uygun yalıtımın yapılması, elektrik panolarının alt kısmına mutlaka yalıtkan paspas konulması “Elektrik arıza ve bakım işleri yetkili kişiler tarafından yapılması, pano ve tesisat topraklamaları en az 1 kere yetkili kişilerce kontrol edilmesi, ve her zaman kapalı tutulması, sorumlu kişinin iletişim bilgilerinin kapağa yazılması	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
16	TEKNİK HİZMETLER	Asansör kullanımı	Elektrik kesilmesi veya arıza durumunda asansör kabininde yolcu kalması sonucu panik, yaralanma veya kalp krizi sonucu can kaybı	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Konuklar	4	4	16	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“Kabin içinde kalanların kurtarılması için talimatlara uygun hareket edilmesi “Bu işlemlerin en az iki kişi tarafından yapılması, “Kontrolleri ve periyodik muayenesi bulunmayan asansörlerin çalıştırılmaması	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
17	TEKNİK HİZMETLER	Asansör kullanımı	Bakım ve onarım işlerinin yapımı sırasında yüksekte düşme sonucu yaralanma veya can kaybı	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Bakım personelleri	3	5	15	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	“İlgili personelin asansör bakımı ve onarımı konusunda eğitimi ve yetkin olması, arızalara en az iki kişi ile müdahale edilmesi. “Kullanılacak alet, ekipman ve cihazların gerekli koşullara uygun olması. “Yüksekte düşmeyi engellemek için Kemer kullanılması “Çalışma mahallinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve gerekli işaretlerin yerleştirilmesi.	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
18	TEKNİK HİZMETLER	Asansör kullanımı	Bakım ve onarım işlerinin yapımı sırasında elektrik çarpması sonucu yaralanma veya can kaybı	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Bakım personelleri	3	5	15	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	onarımı konusunda eğitimi ve yetkin olması, arızalara en az iki kişi ile müdahale edilmesi. “Kullanılacak alet, ekipman ve cihazların gerekli koşullara uygun olması. “Yüksekte düşmeyi engellemek için Kemer kullanılması “Kişisel koruyucular (baret ,gözlük , yalıtkan eldiven, iş ayakkabısı) mutlaka kullanılması. “Enerji altında kesinlikle çalışma yapılması. “Çalışma mahallinde gerekli güvenlik önlemleri alınması ve gerekli işaretler yerleştirilmesi.	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

19	TEKNİK HİZMETLER	Asansör kullanımı	Asansörlerin bakımsız olması sonucu kaza	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Müşteriler	3	5	15	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**İlgili personelin asansör bakımı ve onarımı konusunda eğitilmiş ve yetkin olması, **Bakım ve onarımın ayda bir yapılması, kayıtların tutulması ***Yılda bir periyodik muayene yapılması	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
20	KAZAN DAİRESİ	Kalorifer Kazanı Kullanımı	Kalorifer kazanın bakımsız olmasına bağlı olarak meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya can kaybı	Yaralanma Patlama Yangın Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Müşteriler	3	5	15	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**İlgili personelin bakım ve onarımı konusunda eğitilmiş ve yetkin olması, **Bakım yılda bir yapılması, kayıtların tutulması ***Yılda bir periyodik muayene yapılması	İlgili birim sorumlusu	1	3	3	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
21	MUTFAK	Yangın söndürme cihazlarının bulunmaması	Yangına müdahale edememe sonucu maddi hasar, yaralanma veya can kaybı	Yaralanma Patlama Yangın Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Müşteriler	4	5	20	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	***Yeterli sayıda Yangın söndürücü bulundurulması, yerlerinin işaretlenmesi, önlerinin kapatılmaması **Yerlerinin işaret levhaları ile belirtilmesi, muhtemel yangın çeşidine göre uygun söndürme cihazları temin edilmesi, bu cihazların 6 ayda 1 mutlaka periyodik bakımlarının yapılması ve kayıt altına alınması	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

22	MUTFAK	Elektrik pano ve tesisatın uygunsuz olması	Akıma kapılma	Yaralanma Yangın Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	5	5	25	KABUL EDİLEMEZ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Uygun uyarı, ikaz işaret ve işaretçilerinin kullanımı, elektrik kaçıklarının önlenmesine yönelik uygun yalıtımın yapılması, elektrik panolarının alt kısmına mutlaka yalıtkan paspas konulması, elektrik arıza ve bakım işleri yetkili kişiler tarafından yapılması, pano ve tesisat topraklamaları en az 1 kere yetkili kişilerce kontrol edilmesi.	İlgili birim sorumlusu	4	4	16	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
23	MUTFAK	Kaygan zemin	Sıvı dökülmesi sonucu kaygan zemin oluşması nedeniyle Düşme ve yaralanmalı iş kazaları	Yaralanma	Çalışanlar	2	4	8	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Zeminin kuru tutulması ve çalışanlara altı kaymaz (SRC) özellikli ayakkabılar verilmesi, kaygan zeminlere uyarı işaretleri konulması	İlgili birim sorumlusu	1	3	3	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
24	MUTFAK	Fırın ve sıcak yüzeyli ekipman kullanımı	Sıcak yüzeylere temas neticesinde yaralanmalar	Yaralanma	Çalışanlar	2	4	8	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Fırın içine el sokulmaması için yanmaz tutamaç veya eldiven kullanımının sağlanması. **Sıcak yüzeyli ekipmanlar kullanılırken eldiven kullanılması	İlgili birim sorumlusu	1	3	3	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
25	MUTFAK	Doğalgaz Kullanımı	Gaz kaçağına bağlı patlama yangın	Yaralanma Patlama Yangın Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	4	4	16	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Gaz kaçıklarına karşı uygun uyarı ve önleme sistemleri kullanılması	İlgili birim sorumlusu	2	3	6	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
26	MUTFAK	Enfektif yiyecek ve içecekler	Yemek hazırlık işlemleri sırasında çiğ sebze ve meyvelerden enfeksiyon bulaşması	Yaralanma Hastalık	Çalışanlar	3	4	12	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	***Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması **Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması ve El hijyeni konusunda çalışanların eğitilmesi **Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafından da yapılması	İlgili birim sorumlusu	1	3	3	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
27	MUTFAK	Kesici delici alet kullanımı	Yemek hazırlık işlemleri sırasında meydana gelen kesici-delici alet yaralanmaları	Yaralanma	Çalışanlar	3	5	15	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Mesleki yeterliliği olmayan personelin çalıştırılmaması, yeterliliği bulunmayan personelin başka bölümde çalıştırılması ya da belge alınması **Çalışanlara meslekleriyle ilgili riskler ve alınacak önlemlere ilişkin eğitim verilmesi. **Kişisel koruyucular temin edilerek kullanımının sağlanması **KKD'lerin zimmet tutanağı ile kayıt altına alınması	İlgili birim sorumlusu	1	5	5	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
28	MUTFAK	Çalışma ortamının hijyenik olmaması	Çalışma ortamının hijyenik olmaması nedeniyle hastalık bulaşması	Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar	3	4	12	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Atıkların kontrollü toplanması ve uygun ayrıştırma yöntemleri ile saklanması **Kullanılan ekipmanların ve tezgah bölümlerinin sürekli temiz tutulması ve kontrolünün yapılması **Çalışanların sağlık tarama programına göre sağlık tarama kontrollerinin düzenli yapılması ve bağışıklanma/aşılama çalışmalarının takip edilmesi	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
29	MUTFAK	Çalışanlara yönelik uygun sağlık kontrollerinin düzenli yapılmaması	Sağlık kontrollerinin zamanında ve düzenli yapılmaması sonucu çeşitli bulaşıcı hastalıkların diğer çalışanlara ve otel müşterilerine sirayet etmesi	Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar Müşteriler	3	4	12	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır	**Atıkların kontrollü toplanması ve uygun ayrıştırma yöntemleri ile saklanması **Kullanılan ekipmanların ve tezgah bölümlerinin sürekli temiz tutulması ve kontrolünün yapılması **Çalışanların sağlık tarama programına göre sağlık tarama kontrollerinin düzenli yapılması ve bağışıklanma/aşılama çalışmalarının takip edilmesi	İlgili birim sorumlusu	2	3	6	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

30	MUTFAK	Kimyasal kullanımı	Cilt ve göz hastalıkları	Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar Müşteriler	3	4	12	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Temizlik amaçlı kullanılan kimyasallar uygun yerde ve şartlarda ağzları kapalı şekilde muhafaza edilmesi. ***Kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük gibi kişisel koruyucular temin edilerek kullanımının sağlanması.	İlgili birim sorumlusu	1	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
31	MUTFAK	Çiğ ete temas	Bakteri, virüs kapma	Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar Müşteriler	3	4	12	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Eldiven kullanımının sağlanması ve personele bu konuda eğitim verilmesi	İlgili birim sorumlusu	1	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
32	MUTFAK	Derin dondurucu Dolapların Kullanımı	Kapının kapanması ve çalışanın içeride kalması sonucu donarak can kaybı yaşanması	Can Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	4	4	16	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Dondurucuların kapılarının, içeriden de açılacak şekilde olması ve alarm sistemlerinin içeriye yerleştirilmesi. Dondurucuya giriş çıkışta mutlaka bir çalışanın dışarıda mülakat etmesi	İlgili birim sorumlusu	2	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
33	MUTFAK	Elektrikli el aleti kullanımı	Akıma Kapılma	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	4	4	16	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Elektrikli el aletlerinin topraklanmış hat üzerinden beslenmesi , arızalı olan aletlerin kullanılmaması, aletin aksesuarlarını değiştirirken fiş prizden çekilerek akımın kesilmesi, elektrikli aletlerin ıslak yerlerde bırakılmaması, ve kullanılmaması	İlgili birim sorumlusu	2	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
34	MUTFAK	Elektrikle Çalışan makine ve tezgahlar	Akıma Kapılma	Yaralanma Can Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	4	4	16	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Elektrik kaçaklarının önlenmesi amacıyla tüm makine ve tezgahların topraklanması ve yetkili kişilerce yılda enaz bir kere topraklama ölçümleri ve periyodik kontrollerinin yapılması	İlgili birim sorumlusu	2	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
35	RESTORAN	Yetersiz havalandırma ve iklimlendirme Termal konfor	Yetersiz Termal konfor şartları , üşme, terlemeye, sigara dumanı maruziyeti sonucu kanser-kalp rahatsızlıkları	Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar Müşteriler	3	3	9	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Kotu iç ortam, hava kalitesini iyileştirmek için yeterli havalandırma yapılması, soğuk/sıcak hava maruziyetinin rahatsız edici düzeylere gelmesini önleyici ısıtma/ soğutma sistemleri kullanımının sağlanması.	İlgili birim sorumlusu	2	2	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
36	RESTORAN	Yetersiz sayıda yangın söndürücüler	Yangına müdahale edememe sonucu maddi hasar , yaralanma ve can kaybı	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Müşteriler	4	4	16	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Yeterli sayıda Yangın söndürücü bulundurulması, yerlerinin işaretlenmesi, önlerinin kapatılmaması ***Yerlerinin işaret levhaları ile belirtilmesi, muhtemel yangın çeşidine göre uygun söndürme cihazları temin edilmesi, bu cihazların 6 ayda 1 mutlaka periyodik bakımlarının yapılması ve kayıt altına alınması	İlgili birim sorumlusu	2	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
37	RESTORAN	Uygunsuz elektrik pano ve tesisatı	Akıma kapılma	Yaralanma Yangın Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	5	5	25	KABUL EDİLEMEZ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Uygun uyarı, ikaz işaret ve işaretçilerinin kullanımı, elektrik kaçaklarının önlenmesine yönelik uygun yalıtımın yapılması , elektrik panolarının alt kısmına mutlaka yalıtkan paspas konulması, elektrik arıza ve bakım işleri yetkili kişiler tarafından yapılması, pano ve tesisat topraklamaları en az 1 kere yetkili kişilerce kontrol edilmesi.	İlgili birim sorumlusu	4	4	16	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
38	RESTORAN	Elektikle çalışan iş ekipmanları kullanımı	Akıma kapılma	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar	4	4	16	YÜKSEK RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Elektrik kaçaklarının önlenmesi amacıyla tüm makine ve tezgahların topraklanması ve yetkili kişilerce yılda enaz bir kere topraklama ölçümleri ve periyodik kontrollerinin yapılması	İlgili birim sorumlusu	2	4	8	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
39	RESTORAN	Dağınık kablolar	Akıma kapılma, takılma düşme	Yaralanma Can Kaybı Varlık Kaybı İtibar Kaybı	Çalışanlar Müşteriler	3	4	12	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Tertip ve düzen sağlanması, kabloların açıkta dağınık vaziyette bırakılmaması, illeten kabloların kablo kanalları içerisinde muhafaza edilmesi ***Açık uçlu kablo bırakılmaması ***Tüm bağlantıların klemensle yapılması	İlgili birim sorumlusu	1	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
40	RESTORAN	Uzun süre ayakta çalışma	Kas-iskelet sistemi hastalıkları	Meslek Hastalığı Ergonomik rahatsızlık	Çalışanlar	2	4	8	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Ara dinlenmeler sağlanması ***Çalışanların periyodik muayenelerinin düzenli yapılması	İlgili birim sorumlusu	1	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
41	RESTORAN	Gürültü	İşitme rahatsızlıkları	Meslek Hastalığı	Çalışanlar	3	4	12	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***İşe girişte ve belirli periyotlarda odyometrik ölçüm yaptırılması ***Çalışanların maruziyet sürelerini en aza indirebilmek için belirli sürelerle gürültülü ortamdan uzaklaştırılması, ortam ölçümlerinin yapılarak sonuca göre çalışanlara kulak koruyucu ekipman temin edilmesi ve kullanımının sağlanması	İlgili birim sorumlusu	1	4	4	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
42	OTEL GENEL	Uygunsuz havalandırma	Hava kalitesinin düşmesi,soğuk/sıcak hava maruziyetinin rahatsız edici düzeylere gelmesine bağlı sağlık sorunları	Hastalık Meslek Hastalığı	Çalışanlar	3	3	9	ÖNEMLİ RISK	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.	***Termal konfor şartlarının düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde düzenli olarak temizlenmesi. ***Çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın sağlanması ***Ortam ölçümlerinin yapılması	İlgili birim sorumlusu	1	3	3	Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

